

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# PENOSIL All Weather Sealant 919

Tirpiklinis, sintetinės gumos pagrindu atsparus vandeniui hermetikas be silikono. Įvairių įtrūkimų taisymui ir jungčių sandarinimui net ir ant drėgnų paviršių.

- Atsparus pelėsiui, UV spinduliams ir oro sąlygoms.
- Dažomas.
- Galima naudoti įvairiomis oro sąlygomis.
- Sukimba su drėgnais ir šiek tiek alyvuotais paviršiais.
- Naudojamas įvairiems lauko ir vidaus darbams.
- Galima naudoti esant sąlyčiui su bitumu.
- Didelis elastingumas.
- Nepasklinda jungtyje.
- Sudėtyje nėra silikono.

### Naudojimo sritys

- Stogų remontas net ant bituminių paviršių.
- Greitas plyšių sandarinimas net su drėgnais ar tepaluotais paviršiais.
- Lietaus vandens sistemų sandarinimas ir taisymas.
- Svarbu! Dėl stipraus kvapo, naudodami viduje, pasirūpinkite tinkamu vėdinimu.

### Sukimba su

- Plytomis
- Betonu
- Skiediniu
- Mediena
- Metalu
- Stiklu
- Bituminiais gaminiais
- Dauguma plastikų
- Sukimba su drėgnais ir šiek tiek riebiais paviršiais, tačiau porėti paviršiai turi būti sausi, kad sukibimas būtų geresnis.

### Naudojimo instrukcijos

#### Naudojimo sąlygos

Temperatūra naudojimo metu nuo -5°C iki +40°C.

#### Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti sausi ir švarūs, ant jų neturi būti dulkių ir atsilupusių dalelių. Neporėti paviršiai turi būti nuvalyti tirpikliu ir švaria, nesipūkuojančia medvilnine šluoste. Tirpiklio perteklių reikia pašalinti prieš jam išgaruojant švaria šluoste. Neporėti paviršiai gali būti drėgni. Porėti paviršiai turi būti sausi.

#### Naudojimo būdas

*Plastikinis patronas:* nupjaukite srieginį patrono galą ir užsukite aplikatorių, kuris yra skirtas hermetikui nukreipti. Nukirpkite srieginį galą taip, kad susidarytų tinkama anga. Įdėkite patroną kartu su aplikatoriumi į pistoletą ir kelis kartus paspausdami pistoleto gaiduką užpildykite aplikatorių hermetiku.

Tepkite hermetiką jungtyje pakartotinai ir tolygiai spausdami pistoleto gaiduką ir tempdami antgalį išilgai jungties. Užtepę paviršių išlyginkite tinkamu įrankiu (pvz., mentele) ir pašalinkite medžiagos perteklių.

Jei reikia apsaugoti gretimą jungties paviršių nuo dėmių, klijuokite apsauginę dažymo juostą. Prieš susiformuojant hermetiko plėvelei, reikia nuimti apsaugines dažymo juostas.

Platesnėse ir judančiose jungtyse kaip atraminę medžiagą naudokite apvalią sandarinimo tarpinę, kad būtų užtikrintas tinkamas sandariklio jungties storis ir forma bei išvengta tripusio sukibimo.

Darbo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Stingimo metu užtikrinkite, kad ant paviršiaus nepatektų priemaišų ir kad mechaninis krūvis nepažeistų jungties paviršiaus

## Valymas

Nesustingusį hermetiką galima nuvalyti vaitspiritu, acetonu arba specialiomis valymo servetėlėmis „PENOSIL Cleaning Wipes 941“.

Sustingusį hermetiką galima pašalinti mechaniškai.

## Techniniai duomenys

Savybė	Vienetas	Vertė
Cheminė sudėtis:		sintetinė guma - kaučiukas
Tankis (DIN53 479-B)	g/cm <sup>3</sup>	0,95
Plėvelės susiformavimo laikas	minutės	nuo 15 iki 20
Sustingimo laikas	mm/24 h	nuo 1 iki 2
Temperatūra naudojimo metu	°C	nuo -5 iki +40
Atsparumas temperatūrai po sustingimo	°C	nuo -40 iki +100
Jungties judėjimas (ISO 11 600)	%	±25
Kietumas (pagal Šorą) (ISO 868)		nuo 20 iki 30

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, pvz., temperatūros, drėgmės ir medžiagų tipo.

## Spalva

Bespalvė, pilka, ruda, juoda.

## Pakuotė

300 ml plastikinis patronas, 12 vnt. dėžėje.

## Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Garantuotas tinkamumo laikas – 24 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, esant temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C.

## Apribojimai

- Jeigu sandarinta jungtis ilgą laiką bus panardinta po vandeniu, hermetiko spalva gali pasikeisti - pageltonuoti. Tačiau tai neturi įtakos medžiagos kokybei.
- Nesukimba su PE (polietilenu), PP (polietilenu), PTFE (Teflon®).
- Nerekomenduojame šio produkto naudoti natūralaus akmens jungčių sandarinimui.
- Dėl daugybės galimų paviršių įvairovės rekomenduojame atlikti išankstinį suderinamumo ir sukibimo testą. Jei reikia, paviršių nugaruntuokite, kad būtų geresnis sukibimas.
- Dėl įvairių poveikių naudojimo metu ir po naudojimo, rekomenduojama visada išbandyti produktą pirmiausia.
- Atkreipkite dėmesį į galiojimo datą!
- Naudojant dažus, kuriuose yra tirpiklių, hermetiko stingimo laikas pailgėja.
- Ant bituminių paviršių gali pakisti hermetiko spalva.

## Saugumo reikalavimai

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir dėvėkite būtinas asmenines apsaugos priemones.

Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet koku atveju rekomenduojama patikrinti produkto tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.